

Instrukcja obsługi przenoszenia nadruku - żelazko

Przeczytaj całą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do pracy.

1. Ustaw żelazko na 2-3 kropki. Lepiej zacznij od nieco niższej temperatury i zwiększaj, jeśli to konieczne.
2. Połóż odzież na płaskiej i twardej powierzchni. Stół z ręcznikiem czasami może być bardziej odpowiedni niż miękka deska do prasowania.
3. Umieść nadruk przenoszenia na materiale tam, gdzie chcesz, aby się znajdował. Umieść nadruk przenoszenia z tekstem lub logo do góry, dokładnie tak, jak ma wyglądać. Plastikowa folia powinna pozostać na miejscu.
4. Połóż kawałek papieru do pieczenia na nadruku przenoszenia. Sprawi to, że żelazko będzie się lepiej ślizgać, a także ochroni żelazko.
5. Przyłóż mocno żelazko do nadruku przenoszenia przez około 10-20 sekund. Jeśli nadruk jest bardzo duży, użyj go dłużej i poruszaj żelazkiem, aby cały nadruk przenoszenia otrzymał odpowiednią ilość ciepła. Uważaj, aby nie wykonywać zbyt wielu "ruchów żelazkiem", ponieważ to może spowodować przesunięcie nadruku przenoszenia na materiale. Uważaj, aby nie trzymać żelazka zbyt długo na materiale, aby nie powstały odbarwienia.
6. Sprawdź, czy nadruk przenoszenia jest dobrze przyklejony do materiału, delikatnie podnosząc plastikową folię. Jeśli nie, możesz użyć żelazka dłużej.
7. Gdy skończysz prasować, plastikowa folia i materiał muszą być całkowicie zimne, zanim usuniesz plastikową folię. Bardzo ważne jest, aby być cierpliwym, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia nadruku przenoszenia, jeśli jest nadal ciepły.
8. Teraz delikatnie usuń plastikową folię. Usuwać ją stopniowo i przytrzymuj drugą rękę płasko na materiale.
9. Jeśli nadruk przenoszenia nie jest wystarczająco dobrze przyklejony, możesz podgrzać go dodatkowo żelazkiem przez 5-10 sekund. PAMIĘTAJ, aby umieścić papier do pieczenia między nadrukiem a żelazkiem.

Jeśli plastik się topi, oznacza to, że żelazko jest zbyt gorące i/lub użyłeś go zbyt długo.

Zauważ, że jeśli na nadruku przenoszenia jest wiele szczegółów, może to wymagać trochę praktyki, aby odpowiednio go umieścić. Zamów ewentualnie więcej naklejek, niż potrzebujesz, i wypróbuj je na starym ścieradle lub podobnym materiale.

Możesz również użyć prasy termicznej do przyklejania naklejek bez tła od Ikast Etiket.

Zawsze zalecamy, abyś opierał się na materiałach, na których chcesz umieścić naklejki bez tła.

Sprawdź etykietę z instrukcją prania, aby sprawdzić, jakie temperatury materiał może wytrzymać. Ważne jest, aby prasa termiczna nie była zbyt gorąca, ponieważ w przeciwnym razie zniszczy materiał. Dobra temperatura do prasy termicznej to 160 stopni Celsjusza, a czas przyłożenia naklejki to 25 sekund.

W razie potrzeby użyj papieru do pieczenia między naklejką a prasą termiczną (w zależności od Twojej prasy termicznej).